


BM
22
Krzysztof Świątczak


84-300 Lębork

ul. (*) Dąb



za pośrednictwem

Lębork dnia 19 stycznia 2024 roku



Pan

Witold Namyślak

Burmistrz Miasta Lęborka

Pan

Jarosław Litwin

Przewodniczący Rady Miasta Lęborka

ZAPYTANIE

dotyczące naprawy wjazdu na drogę wewnętrzną usytuowaną pomiędzy posesją nr.46 i 47 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku .

W dniu dzisiejszym ponownie zwrócili się do mnie mieszkańcy miasta Lęborka którzy stwierdzili, iż odcinek drogi pomiędzy posesją nr.46 i 47 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku sprawia duże problemy . Nawierzchnia drogi jest w tym miejscu nierówna w wyniku czego powstały wgłębienia w których zbiera się woda. Wszystkie drogi które łączą się z odcinkiem o nawierzchni gruntowej zostały wyłożone płytami typu „ jumbo „ . Także droga znajdująca się około dziesięciu metrów od opisanej drogi gruntowej pomiędzy budynkami 47 i 48 , aż do samej krawędzi jezdni z ul. Stryjewskiego została wyłożona płytami betonowymi . **W dniu 20.07.2023 roku otrzymałem odpowiedź na złożone zapytanie.** Z otrzymanego pisma wynikało , iż droga gruntowa pomiędzy budynkami nr. 46 i 47 utwardzona została kruszywem naturalnym , przepuszczalnym jest w dobrym stanie i nie planujemy utwardzać jej płytami betonowymi . Referat Utrzymania Dróg i Terenów Komunalnych kierując się względami bezpieczeństwa / utrudniona widoczność podczas wyjazdu na ulicę Stryjewskiego pomiędzy budynkami nr. 46 i 47 nie utwardził płytami betonowymi odcinka drogi gruntowej celowo narzucają wyjazd z poszczególnych posesji drogą pomiędzy budynkami nr 47 i 48 . **Trudno mi jest się zgodzić z przyjętą argumentacją .** I dlatego udałem się w wyżej wymienione miejsce, gdzie stwierdziłem, iż na opisywanym odcinku drogi w pobliżu z krawędzi jezdni ulicy Stryjewskiego powstały wgłębienia na wskutek czego w tym miejscach gromadzi się woda tworząc rozlewiska , kilka znajdujących się tam trylinek betonowych jest ruchoma powodując dodatkowe nierówności w nawierzchni które mogą powodować utrudnienia w sprawnym poruszaniu się niechronionych użytkowników drogi oraz doprowadzić do uszkodzenia narządów ciała . Obecnie sytuacja w tym względzie jeszcze się pogorszyła i w tym miejscu tworzy się jeszcze większe rozlewisko wody. Miejscami z nawierzchni drogi wystają kawałki cegieł i

(*) ograniczenie jawności na podstawie art.1 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016)

Dąb

kamieni , co może w przypadku przewrócenie się szczególnie dzieci spowodować dodatkowe otarcia . W związku z powyższym zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie możliwości utwardzenia tego odcinka płytami betonowymi , co przyczyni się do trwałości tego rozwiązania oraz w konsekwencji spowoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych przez miasto i poprawi komfort mieszkańców oraz nie będzie powodowało potrzeby wykonywania okresowych napraw tej drogi , ponownie proszę o pilne dokonanie naprawy wjazdu z ulicy Stryjewskiego w drogę gruntową usytuowaną pomiędzy posesją nr.46. i 47 . Gdyż jego obecny stan powoduje , iż w tym miejscu nie można przejść oraz swobodnie przejechać.

z poważaniem
Krzysztof Świątczak

Wykonano w 2 egzemplarzach :

Egz. Nr. 1- adresat

Egz. Nr. 2- a/a